Dietes Blatt ericheint jeben Mittwoch und Sonnabend, Der Abonnementspr. pro Jahr
ist von Auswärtigen
mit 3.4 is dei ber
nächsten Postanstalt,
von hiesigen mit
3.4 im Intel.



Inferate, sowohl v. Beborben, als auch v. Privatpersonen werben in Danzig im Intelligenzs Comt. Topengasses, angenommen. Preis ber gewöhnlichen Zeile 20 &.

# Kreis- und Anzeige-Blatt

für ben

# Arcis Danziger Höhe.

Nº 86.

Dangig, den 29. Ottober

1898.

Umtlicher Theil.

I. Berfügungen u. Befanntmachungen des gandrathe u. des Rreis-Ausschuffes.

An die Herren Amts= und Ortsvorsteher des Kreises.

1. Die Außerachtlassung der Borschriften über die Bekleidung landwirthschaftlicher Maschinen hat in letter Zeit nicht nur zahlreiche Unglücksfälle zur Folge gehabt, welche zu einer immer stärkeren Belastung der landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft geführt haben, sondern auch in einer erheblichen Anzahl von Fällen zur Verurtheilung ländlicher Grundbesitzer geführt.

Ich bringe deshalb nachstehend nochmals die Polizei-Berordnung vom 22. Mai 1890 zur Kenntnik der Kreiseingesessenn und werde außerdem den Herren Gutsvorstehern und den Herren Gemeindevorstehern Sonderabdrücke der Polizei-Berordnung zur Vertheilung an die sämmtlichen im Besitz von landwirthschaftlichen Maschinen befindlichen Landwirthe und an deren Betriebsbeamte in genügender Anzahl zugehen lassen.

Sollten die übersandten Exemplare nicht ausreichen, so bitte ich mir den Mehrbedarf

mitzutheilen.

Danzig, ben 24. Oktober 1898.

Der Landrath.

Bolizei = Berordunng, betreffend

den Betrieb landwirthschaftl. Maschinen innerhalb der Provinz Bestpreußen.

Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 in Verbindung mit den §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Ver-

waltung vom 11. März 1850 wird hierdurch unter Zustimmung des Provinzialraths für den Umfang der Provinz Westpreußen verordnet, was folgt:

### § 1.

Landwirthschaftliche Maschinen, die durch Thiere oder durch elementare Kräfte (Wind, Basser, Damps, Gas, heiße Luft) bewegt werden, müssen während des Betriebes in allen umgehenden Theilen, Rädern und Bellen, welche weniger als 2 m vom Boden entfernt sind, derartig abgesperrt oder bedeckt sein, daß die Bedienungsmannschaften und andere Personen bei gewöhnlicher Ausmerksamkeit nicht von den gehenden Werken ergriffen werden können.

# \$ 2.

Dieselbe Bestimmung gilt für die Räder der Göpelwerke, die dazu gehörigen rotirenden Treibstangen (Leitungswellen) sowie für alle Uebertragungen und Kuppelungen, durch welche die Göpelwerke mit landwirthschaftlichen Maschinen in Verbindung gesetzt sind.

#### \$ 3.

Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung:

a. auf Dreschmaschinen, welche durch Dampftraft getrieben werden,

b. auf die Schwungraber ber Sachselmaschinen,

c. auf Maschinen, die ihre Arbeit im Fahren verrichten,

d. auf Lokomobilen,

e. auf die bereits der Borschrift des § 120 Abs. 3 der Reichsgewerbeordnung unterliegenden Maschinen zum Betriebe von Molkereien, Spiritusbrennereien, Stärkefabriken und Ziegeleien, sowie Wind- und Wassermühlen.

Dagegen gilt § 2 bieser Verordnung auch für die Göpelwerke, welche zum Betriebe der vorstehend unter b und 8 aufgeführten Maschinen, ausschließlich der Wind= und Wasser= mühlen, verwendet werden.

# § 4.

Wenn bei Dreschmaschinen um das Sinfütterungsloch für das Getreide sich tischartig erhöhte Bretterstächen befinden, auf welchen sich Menschen zum Herbeischaffen der Garben zu bewegen haben, so ist das Sinfütterungsloch mit einer mindestens 15 cm hohen Leiste oder mit einer Bretterwand von mindestens derselben Höhe zu umgeben.

Diese Borschrift gilt für alle Dreschmaschinen, die durch thierische oder elementare Kräfte bewegt werden, sie findet jedoch keine Anwendung auf Maschinen mit selbstthätiger Gin-

legevorrichtung.

Ferner kann auch bei anderen Maschinen, die in Abs. 1 dieses § geforderte Borrichtung auf der Seite nach dem Standplat des Garben-Einlegers hin fortbleiben, wenn dieser Standplatz sich in einem mindestens 25 om tiesen Bretterkaften befindet.

#### § 5.

Bei Häckselmaschinen ist die zum Einschieben des Strohes dienende Rinne mit einer festen Bretterverkleidung soweit zu versehen, daß man mit dem ausgestreckten Arm unter dieser Berkleidung nicht bis an das Schneidewerk der Maschine heranreichen kann.

# § 6.

Alle Arbeiter, welche durch ihre Beschäftigung in die unwittelbare Nähe gekender Maschinentheile (§ 1 und 2) gesührt werden, müssen während der Arbeit eine an den Körper unschließende Kleidung tragen.

Dies gilt auch für die weiblichen Arbeiter, soweit es thunlich ist; jedensalls muffen weite Kleider, insbesondere an den unteren Theilen durch Bander zusammengehalten werden.

#### § 7.

Solange die treibende Kraft in Thätigkeit ist, dürfen die gehenden Theile einer landwirthschaftlichen Maschine irgend welcher Art nur von der mit der Leitung der Maschine betrauten Person zum Zweck des Schmierens und des Befühlens berührt werden (§ 8).

Dasselbe gilt hinsichtlich der Göpelwerke.

# \$ 8.

Die landwirthschaftlichen Maschinen, einschließlich der Göpelwerke und die dazu pehörigen Motoren sind, solange die letzteren auf die ersteren wirken, unter Aufsicht zu stellen. Mit dieser Aufsicht dürsen nur ersahrene und zuverlässige Personen betraut werden.

Personen unter 16 Jahren ist die Aussicht über den Betrieb der Maschine, sowie die burtung der elementaren treibenden Kraft nicht anzuvertrauen.

#### § 9.

Die Fürsorge für die Beobachtung der obigen Bestimmungen wird verlangt:

- a. von dem ersten Leiter des landwirthschaftlichen Betriebes eventuell von dessen Stells vertreter hinsichtlich der Einrichtung der Maschinen, hinsichtlich des Vorhandenseins der erforderlichen Schutzvorrichtungen und hinsichtlich der Befolgung des § 8,
- b. im übrigen von dem Aufseher.

Ist ein Aufseher nicht bestellt, so tritt überall die Berantwortlichkeit des Betriebsleiters,

### \$ 10.

Die Inhaber der Maschinen sind verpflichtet, Revisionen der Maschinen und ihres burch die staatlichen Aufsichtsorgane jederzeit zu gestatten.

# § 11.

Buwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gelbstrafe bis zu 30 M

### § 12.

Geichte Gine gleiche Strafe (§ 11) trifft benjenigen, welcher die in dieser Verordnung vor-Raschine entsernt oder vernichten. vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit während des Vetriebes der Raschine entsernt oder vernichtet.

#### § 13.

Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem 1. August d. 38 in Kraft. Mit bemselben Tage gelangen nachstehende Verordnungen:

1. die Polizei-Verordnung des Regierungs-Präsidenten zu Danzig vom 5. Dezember 184 betreffend die Verkleidung der Maschinentheile, in so weit sich diese Verordnung den Betrieb landwirthschaftlicher Maschinen bezieht,

2. die Polizei-Berordnung für den Kreis Marienwerder, betreffend die Sicherhei vorrichtungen bei den durch Rogwerk, bezw. Dampf= und Wafferkraft betrieber

landwirthschaftlichen Maschinen vom 28. September 1874,

3. die Polizei-Verordnung für den Arcis Flatow, betreffend die Sicherheitsvorrichtung bei den durch Roßwerk bezw. Danwf- und Wasserkraft betriebenen landwirthschollichen Maschinen vom 27. Mai 1885,

4. die Polizei-Berordnung für den Rreis Graudenz über den Betrieb landwirthichen

licher Maschinen vom 15. Mai 1886,

5. die auf Benutung von Göpelwerken bezügliche Polizei Verordnung für den Kraubbau vom 18. Februar 1888, infoweit sich dieselbe auf die zum Betriebe lan wirthschaftlicher Maschinen dienenden Göpelwerke bezieht,

6. die Polizei-Verordnung für den Kreis Dt. Krone, betreffend die Sicherheitsvirichtungen bei den durch Roßwerk, bezw. Dampf= und Wasserkaft betriebenen lat

wirthschaftlichen Maschinen vom 9. Februar 1889,

sowie alle fonstigen für den Umfang der Provinz oder Theile derselben erlassene Polizei-Bordnungen, welche mit dem Inhalt dieser Berordnung im Widerspruch stehen, zur Aussehn

Danzig, den 22. Mai 1890.

# Der Ober=Prafident. gez. von Leipziger.

Anmerkung: Folgende Vorrichtungen sind besonders wichtig und unbedingt herzustell 1. Die zu den Göpelwerken gehörigen Treibstangen, sowie die Ruppelungen (sogenandenen) müssen mit Schukkasten bedeckt sein.

2. Die in § 4 ber Berordnung vorgeschriebene Ginfaffung des Ginfütterungsloches

höher als 15 ctm und zwar bis zu 50 ctm herzustellen.

3. Die Bretterverkleidung der Gniegelade bei Häckselmaschinen, welche bezweckt, bie Arbeiter auch mit dem ausgestreckten Arm das Schneidewerk der Häckselmaschilbezw. die Einziehwalzen nicht erreichen können, nuß, damit dieser Zweck vollschwalze gemessen, sein ang, von der Einziehwalze gemessen, sein

# Der Landrath.

2. Der Arbeiter August Pasch in Kl. Bölkau ist als Nachtwächter der Gemeinde Kl. Bölkangenommen, von mir bestätigt und vereidigt worden.

Danzig, den 27. Oftober 1898.